

# SOUHRNNÉ VÝSLEDKY Z MĚŘENÍ EMISÍ ŠKODLIVIN

KNAUF INSULATION, spol. s r.o., Pod Dolní drahou 110, Průmyslová zóna Krupka  
417 42 Krupka

12.5.2023: odtah z provozu formování, polymerace a ochlazování rohože

<i>Složka</i>	<i>Hmotnostní koncentrace [mg/m<sup>3</sup>]</i>	<i>Emisní limit [mg/m<sup>3</sup>]</i>
NO <sub>x</sub> jako NO <sub>2</sub> #)	<2	8
CO +)	12,1	60
VOC s)	8,3	27
NH <sub>3</sub> s)	27,61	50
TZL s)	1,2	15

#) *Koncentrace jsou vztaheny na vlhký plyn za běžných provozních podmínek*

+ ) *Koncentrace jsou vztaheny na vlhký plyn za normálních podmínek, tj. při tlaku 101,325 kPa a teplotě 0 °C.*

s) *Koncentrace jsou vztaheny na suchý plyn za normálních podmínek, tj. při tlaku 101,325 kPa a teplotě 0 °C.*